



Montagen AG  
Privatstr. 83  
CH-5245 Habsburg

Schweissverbindung  
13CrMo 4 4 / 20MnMoNi 5 5

Glühen der Schweissnähte

mechanisches trennen u.  
anfasen vor Ort

Demontage alter HD-Vorwärmer

